УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ РА «ГАПК

им. В.А. Сластёнина»

_____ Облецова О.Г.

« 29 » мая 2026 г.

Акт обследования № 7

ДОЛ «Манжерок» на предмет доступности образовательных услуг для инвалидов и других МГН

1.Территория, прилегающая к лагерю

фото 1. Территория, прилегающая к лагерю





фото 2. Вход (один из входов) на территорию

фото3. Автостоянка




фото 4. Информационный стенд с планом территории на входе в лагерь



фото 5. Путь (пути) движения на территории с местами отдыха



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1-2	Соответствует требованиям нормативных документов			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	4-5	Соответствует требованиям нормативных документов			
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть		3	Соответствует требованиям нормативных документов			
	ОБЩИЕ требования к зоне			1-5	Соответствует требованиям нормативных документов			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к объекту	ДВ	-	1-5	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР, Стр

Комментарий к заключению: На пути движения к объекту отсутствуют направляющие средства поддержки инвалидов. Поверхность пути на территории не имеет крупноструктурных материалов, на пути движения отсутствуют выступающие объекты. установлена схема передвижения по территории, адаптированная для слабовидящих. В целом, территория, прилегающая к зданию, доступна всем.

2. Вход в корпус 1, корпус 5

Фото 5. Лестница (наружная)



Фото 6. Пандус (наружный) с перилами из нержавеющей стали и противоскользящим покрытием



Фото 7. Дверь входная



Фото 8. Тамбур



Фото 9. Главный вход в корпус с пандусом



Фото 10. Запасной выход



2. Вход в корпус

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	5	- краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012)	Все	- Разместить предупреждающие уличные тактильные плиты перед лестницей (с обеих сторон)	ТСР, ТР, Орг
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	6		К	- рекомендуется установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и	Рек, Орг

							сопровождение МГН на объекте;	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	9,10	- нет информации об ОСИ,	Г	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		7,9	- круглая ручка	К, О	- рекомендуется установить доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд и усилием не более 19,5 Нм. - заменить ручку на скобообразную;	Орг, ТСР
2.5	Тамбур	есть	-	8	Замечаний нет;	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне			5-10	- отсутствует системная информации на входе;	все	- организовать систему информации на входе	Орг, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
2. Входа (входов) в здание	Д-П (К), ДЧ-И (Г, У, О)		4-8	ТР, индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), Орг, Реконструкция

Комментарий к заключению: Наружная лестница продублирована пандусом;

3. Пути движения внутри жилых корпусов

Фото 11. Коридор корпус 1




Фото 12. Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)



Фото 13. Коридор (медицинский корпус)



Фото 14. Дверь (медицинский корпус)



Фото 15. Коридор. Пути перемещения внутри корпуса 5



3. Пути движения (в т. ч. пути эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		11,15	- Рекомендуется предусматривать световые маячки. - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен, согласно ГОСТ Р 51261; - наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу);	все	- Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки. - обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив	Орг, ТСР, ТР

							их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен;	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		11	- отсутствуют поручни вдоль стен;	К О	- Установить тактильную плитку за 0,8 м до начала марша по длине лестницы	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	11,15	- Ненормативное размещение информационных обозначений помещений; - Слишком высокие пороги в жилом корпусе;	все	- Установить информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 м. - реконструкция дверных порогов;	Орг, ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть		14	Замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	11-15	- Необходимо установить предупредительную информацию о препятствии в корпусе 1 и медицинском корпусе	К	- По возможности устанавливать предупредительную информацию (тактильную,	Орг, ТСР

							визуальную, звуковую) о препятствии (перед дверными проёмами, входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ**
		№ на плане	**№ фото**	
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	Д-И (К), ДУ-И (Г, У, О)	-	9-12	индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), ТР, Орг

Комментарий к заключению: Комнату для детей с ограниченными возможностями следует размещать только на первом этаже, т.к. уклон лестницы слишком большой для мобильных подъемных устройств; Жилая комната, пути перемещения корпуса 7 полностью соответствуют требованиям для детей с ОВЗ и инвалидностью

4. Зона целевого посещения объекта

Фото 16. Кабинетная форма обслуживания (комната психолога)




Фото 17. Зальная форма обслуживания (клуб)



Фото 18. Зальная форма обслуживания (столовая)



Фото 19. Зальная форма обслуживание (выход на сцену)



Фото 20. Спортивная площадка



Фото 21. Сухой бассейн в кабинете психолога




Фото 22. Музыкальная колонка для мероприятий



Фото 23. Солевая камера для медицинского пункта



4. Зона целевого посещения объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания Медпункт Администрация	Есть	-	16,23	- Информация (или способ её подачи) не приспособлен для инвалидов	Г У	- Организовать сурдоперевод или установить индукционную систему (переносную);	ТСР, Орг
4.2	Зальная форма обслуживания Клуб Эстрада Столовая	Есть	-	17-19	- Информация (или способ её подачи) не приспособлен для инвалидов - Не обеспечен выход на сцену	К У	- Организовать сурдоперевод или установить индукционную систему (переносную); - Оборудовать пандус	Стр, Орг, ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования		-	-	-	-	-	-

	к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ**
		№ на плане	**№ фото**	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-И (К), ДП-И (У, О) ДУ-И (Г)	-	16-23	Орг, ТСР, Стр

5. Зона целевого назначения здания. Жилые помещения

Фото 24. Спальная комната корпус 1



Фото 25. Спальная комната корпус 5



Фото 26-27 . Спальная комната для лиц с ОВЗ и инвалидов корпус 5





5. Зона целевого назначения здания. Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	-	24-27	- не закреплены места для проживания инвалидов на креслах колясках	все	- выделить зону проживания инвалидов на креслах-колясках (с возможность размещения в них и других МГН), на первом этаже ближайщего к главному выходу корпуса	Орг, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДП-И (У, О, Г)	-	24-27	Орг, ТСР

6.Санитарно-гигиенические помещения

Фото 28. Туалетная комната (медицинский корпус)



Фото 29. Душевая комната





Фото 30. Туалетная комната корпус 5



Фото 31. Туалетная комната для инвалидов, корпус 5

6. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	28-31	Туалет приспособлен для посещения инвалидами категории К, О, Г	К	- необходимо поставить. кнопку вызова для МГН	Орг
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	28,31	Без замечаний	-	Необходимо переделать слив в душевой , 23	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			29-30	- Обустроена универсальная кабина, доступная для всех категорий инвалидов	К, О	-	-


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
5. Санитарно-гигиенических помещений	Д- Всем (К)	-	-	Выполнить текущий ремонт слива душевой комнаты , 27

7. Системы информации на объекте







7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			-	все	-	-
6.2	Акустические средства	Есть	-		-	все	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-		Отсутствие дублирования информации на тактильными средствами	С	Приобрести тактильные средства информации	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-не соблюдены все требования непрерывности информации, своевременного ориентирования, однозначного	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	ТСР

					опознания объектов и мест посещения			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ**
		№ на плане	**№ фото**	
6. Системы информации на объекте	ДП-И (У, О, К), ВНД-И (Г)	-	-	индивидуальное решение с ТСР

Комментарии к заключению: системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, района расположения объектов; они должны соответствовать нормативным документам по стандартизации.

Итоговое заключение о состоянии доступности ДОЛ «Манжерок»

Детский оздоровительный лагерь «Манжерок» признан доступным для всех категорий населения при условии оказания ситуационной помощи.

Для решения вопросов доступности **для всех категорий инвалидов** организована автостоянка, адаптированы дорожки на территории объекта, при необходимости может быть организовано оказание ситуационной помощи инвалидам, необходимо закрепить функциональные обязанности в должностных инструкциях.

Для обеспечения частичной доступности для **инвалидов с умственными нарушениями** одна жилая комната адаптирована для инвалидов, установлен уличный стенд со схемой движения и расположением корпусов лагеря. Необходимо установить кнопки вызова персонала.

Для обеспечения частичной доступности для **инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** обустроены места одтыха (установлены скамьи) для инвалидов. Требуется установка оградительных поручней на вдоль стен.

Для обеспечение условной доступности объекта для **инвалидов с нарушениями слуха** необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг (установить индукционную петлю).

Для обеспечение условной доступности объекта для **инвалидов передвигающихся на креслах-колясках** оборудована зона проживания на первом этаже, максимально приближенному ко входу с обустройством всех функциональных помещений в этой зоне, имеется кровать медицинская механическая MET NOX в комплекте с матрасом. Требуется обеспечение информационного соправождения от входа на территорию. Для обеспечения условной доступности для объекта для этой категории инвалидов требуется оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Управленческое решение

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР, Стр
2	Вход (входы) в здание	ТР, индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), Орг, Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), ТР, Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, ТСР, Стр
5	Санитарно-гигиенические помещения	Стр, Орг, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с использованием ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР, ТСР, Орг
8	**Все зоны и участки**	ТР, ТСР, Орг, КР, Стр

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к лагерю	ДВ
2.	Вход в лагерь	Д-П (К), ДЧ-И (Г, У, О)
3.	Пути движения по территории лагеря (в т.ч. пути эвакуации)	Д-И (К), ДУ-И (Г, У, О)
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Д-У (К), ДП-И (У, О) ДУ-И (Г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Д-В
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДП-И (У, О, К), ВНД-И (Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В

Руководитель рабочей группы Социальный педагог Волкова Н.В

Члены рабочей группы: Методист-координатор БПОО Фролова О.А.

Специалист по безопасности Беловолов М.В.

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов Яйтакова Л.Н.

представители организации, расположенной на объекте

Зам.директора по воспитательной работе Быкова Е.Н.

Заведующий ДОЛ «Манжерок» Русьянова Ю.Ю.